

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда.

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Служба (отдел) по ремонту и обслуживанию тепловых сетей\1 тепловой участок					
41A, 42A(41A), 43A(41A), 44A(41A), 45A(41A), 46A(41A), 47A(41A), 48A(41A) Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	населяется	Образ на работе с переноской и лекарствами	
49A, 50A(49A), 51A(49A), 52A(49A), 53A(49A), 54A(49A), 55A(49A) Слесарь по обслуживанию тепловых сетей	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	населяется	Образ на работе с переноской и лекарствами	
56A, 57A(56A), 58A(56A), 59A(56A) Электросварщик ручной сварки	Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции (местных отсосов, зонтов, вытяжных шкафов), при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов.	Снижение вредного воздействия химического фактора	на рабочем месте не требуется Г.К. работы вентиляторов, се на одних вентходах воздуха		
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	населяется	Образ на работе с переноской и лекарствами	

1	2	3	4	5	6
Служба (отдел) по ремонту и обслуживанию тепловых сетей\2 тепловой участок					
64A, 65A(64A), 66A(64A), 67A(64A), 68A(64A), 69A(64A), 70A(64A), 71A(64A), 72A(64A) Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	настоящее	Образ на работе с переносимой ее реголюцией-воздушкой	
73A, 74A(73A), 75A(73A), 76A(73A), 77A(73A) Слесарь по обслуживанию тепловых сетей	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	настоящее	Образ на работе с переносимой ее реголюцией-воздушкой	
78A, 79A(78A), 80A(78A), 81A(78A) Электросварщик ручной сварки	Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции (местных отсосов, зонтов, вытяжных шкафов), при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов.	Снижение вредного воздействия химического фактора	до 31.03.2023.	Служба (отдел) по ремонту и обслуживанию теплового участка ГГУ. 2 ТУ.	
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	настоящее	Образ на работе с переносимой ее реголюцией-воздушкой	
Служба (отдел) по ремонту и обслуживанию тепловых сетей\3 тепловой участок					
85A, 86A(85A), 87A(85A) Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	настоящее	Образ на работе с переносимой ее реголюцией-воздушкой	
88A, 89A(88A) Слесарь по обслуживанию тепловых сетей	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, преду-	Снижение вредного воздействия тяжести			

1	2	3	4	5	6
	смотров дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.		последовательно	Обесп. по работе с неисправной и дефектной водой	
90A, 91A(90A), 92A(90A) Слесарь по обслуживанию тепловых сетей	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	последовательно	Обесп. по работе с неисправной и дефектной водой	
93 Электросварщик ручной сварки	Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции (местных отсосов, зонтов, вытяжных шкафов), при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Использование рабочих мест не требует Г.К. рабочий вспомогательный не отходя от рабочего места		
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	последовательно	Обесп. по работе с неисправной и дефектной водой	
94 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	последовательно	Обесп. по работе с неисправной и дефектной водой	

Дата составления: 04.08.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор
(должность)

(подпись)

Забродин Андрей Владимирович
(ФИО)

26.11.2022

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель генерального директора по
правовым и административным вопросам
(должность)

Главный бухгалтер
(должность)

Заместитель главного инженера
(должность)

Начальник отдела по работе с персоналом
и делопроизводству
(должность)

Начальник отдела охраны труда, промышленной, пожарной, экологической безопасности и ГОиЧС ООТППЭБиГОЧС
(должность)

Главный специалист по охране труда
ООТППЭБиГОЧС
(должность)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3232

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Сысоев Егор Игоревич

(ФИО)

Еремичева Надежда Николаевна
(ФИО)

Богданов Михаил Владимирович
(ФИО)

Козлова Елена Николаевна

(ФИО)

Круглов Александр Николаевич

(ФИО)

Иванова Виктория Алексеевна

(ФИО)

Кучеренко Татьяна Александровна

(ФИО)

04.08.2022

(дата)